

## **EN420:2003**

Exigences Générales pour les gants de protection.

Présentation : La norme EN420 précise les exigences générales des gants de protection en terme de :

- Identification du fabricant et marquage du produit
- Innocuité (ex: ph des matériaux qui doit être le plus neutre possible)
- Respect des tailles convenues (voir tableau des mesures de taille sur les pages catalogue en ligne et FAQs)
- Dextérité : il convient qu'un gant apporte autant de dextérité que possible selon l'usage auquel il est destiné
- Composition du gant
- Emballage, stockage, entretien et nettoyage
- Informations utilisateur sur la notice d'instruction quelle que soit la catégorie d'EPI : performances, pictogrammes, utilisations, précautions d'emploi, gamme de tailles disponibles,...